



Molino del Centro de Control de la Carretera de Manacor

Algaida

Propiedad

Consell de Mallorca

Datación

Inicios del siglo XX

Tipología

Molino de viento de extracció de agua de palas

Convocatoria

Obra realizada por el Departamento de Medio Ambiente con la colaboración del Departamento de Obras Públicas. Dirección Insular de Carreteras del Consejo de Mallorca





Trabajos realizados

Redacción del proyecto de restauración y del convenio entre la propiedad y el Consejo de Mallorca. Gestión del suministro de los materiales

Restauración arquitectónica y de la maquinaria, incluyendo el sistema de extracción

Fecha de inicio y finalización de la restauración

24 de abril de 2007— 14 de diciembre de 2007

Coste

19.069,01€

Aportación total del Consejo de Mallorca

